



BARRERA ABSORBENTE UNIVERSAL

MODELO G-34

Barrera absorbente Spilfyter, conocida como salchicha o calcetín absorbente, para recoger y ayudar a limitar fugas y derrames de aceites, agua, solventes y refrigerantes compatibles. Su formato flexible se adapta alrededor de equipos y a espacios de difícil acceso. Color gris, dimensiones de 3 pulgadas × 4 pies y caja de 40 unidades.

SALCHICHA / CALCETÍN | UNIVERSAL

BENEFICIOS PRINCIPALES

FORMATO FLEXIBLE

Se adapta a contornos y zonas de difícil acceso.

USO UNIVERSAL

Absorbe aceites y líquidos acuosos compatibles.

CONTROL DEL DERRAME

Ayuda a rodear y absorber el líquido.

159 L POR CAJA

Capacidad nominal de 42 galones estadounidenses.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Modelo	G-34
Marca	Spilfyter
Fabricante	FyterTech Nonwovens
Tipo	Barrera flexible / salchicha / calcetín absorbente
Categoría	Universal
Líquidos absorbidos	Aceites, agua, solventes y refrigerantes compatibles
Color	Gris
Dimensiones	3 in × 4 ft / 7.6 cm × 1.22 m
Longitud	48 pulgadas / 121.9 cm
Presentación	40 unidades por caja
Absorción nominal	42 gal EE. UU. / aprox. 159 L por caja
Perforaciones	No
Peso de envío	33.6 lb / aprox. 15.2 kg
Caja de envío	23.25 × 20 × 26.5 in
Dimensiones de envío	Aprox. 59.1 × 50.8 × 67.3 cm

APLICACIONES RECOMENDADAS

ÁREA	USO RECOMENDADO
Talleres y mantenimiento	Recoger aceites y refrigerantes compatibles.
Alrededor de equipos	Adaptar al contorno de puntos de fuga.
Derrames localizados	Rodear y ayudar a limitar la propagación.
Limpieza industrial	Recoger agua y líquidos compatibles.
Espacios difíciles	Colocar en zonas de acceso limitado.



SE ADAPTA AL CONTORNO

Formato flexible para rodear equipos y derrames de líquidos compatibles.

ADVERTENCIAS Y MANTENIMIENTO

- Verificar compatibilidad con la sustancia y utilizar el EPP correspondiente.
- Universal no significa apto para todo químico; absorbe agua y aceites.
- Reemplazar al saturarse; la capacidad varía según líquido y condiciones de uso.
- No neutraliza líquidos ni sustituye una barrera impermeable.
- Desechar conforme a los requisitos del líquido absorbido.